



Würth Suomi, pääkonttorirakennus Riihimäellä

- Rakennuksessa sijaitsevassa ruokalassa/esittelytilassa oli lämpötilan hallintaongelma, koska suurista lasipinnoista johtuen sisälämpötilaa ei saatu pidettyä toivotussa lämpötilassa.
- Ratkaisu: **Mitsubishi Electric PUHY-HP250 Zubadan** jäähdyttävä/lämmittävä inverterlaitteisto, johon on kytketty 9 kpl **Mitsubishi Electric PLFY-P32** sisäyksiköitä. Tällä laitteistolla tasataan viilennys- ja lämmitystarpeet ko. tilassa.